

Crystal

SVN - DECOR Crystal - Dekorativna barva s svetlikajočim se učinkom

Priprava podlage: Podlaga, DECOR Primer (fine quartz), niansiramo v podobnem odtenku, v katerem je dekorativna tehnika. Nanašamo s pomočjo valjčka ali čopiča, v enem sloju. Pustimo, da se suši 4 do 5 ur. Nanos dekorativne tehnike: V DECOR Crystal v zelenem odtenku dodamo DECOR Crystals, nato pa s čopičem, valjčkom ali airless napravo nanašamo na že pripravljeno podlago. Po potrebi nanašamo tudi drugi sloj. Vsak sloj zahteva okoli 6 ur sušenja.

HRV/BIH/SRB/MNE - DECOR Crystal - Dekorativna boja sa svetlucajućim efektom

Priprema podloge: Podloga, DECOR Primer (fine quartz), se tonira u sličnoj nijansi u kojoj je dekorativna tehnika. Nanosi se valjkom ili četkom u jednoj ruci i ostavlja da se suši oko 4-5h. Nanos dekorativne tehnike: U DECOR Crystal u željenoj nijansi, dodati DECOR Crystals, onda četkom, valjkom ili airless mašinom naneti na već pripremljenu podlogu. Po potrebi, aplicirati i drugu ruku. Svaki sloj zahteva oko 6h sušenja.

CZE - DECOR Crystal - Dekorativní barva s típytíovým efektem

Příprava podkladu: Základní nátěr DECOR Primer (fine quartz) ztónujeme do odstínu finální úpravy a naneseeme válečkem nebo štětcem. Necháme schnout 4 až 5 hodin. Postup aplikace: Do barvy DECOR Crystal v požadovaném odstínu přidáme DECOR Crystals a naneseeme štětcem, válečkem nebo airless stříkacím zařízením. Necháme schnout cca 6 hodin. Podle potřeby stejným způsobem naneseeme druhou vrstvu.

GBR - DECOR Crystal - Decorative paint with glimmering effect

Surface preparation: Surface, DECOR Primer (fine quartz); tint it in a colour shade similar to the decorative technique one. It is applied by using a roller or brush, in one coat. Let it dry for 4 to 5 hours. Application of decorative technique: Add DECOR Crystals in DECOR Crystal of a desired colour shade, then apply it to already prepared surface by using a brush, roller or airless device. If necessary, apply also the second coat. Each coat requires approximately 6 hours of drying.

HUN - DECOR Crystal - Dekorációs festék, csillámló hatással

Alapfelület előkészítése: Készítse elő az alapfelületet a DECOR Primer-rel (fine quartz) színezzé az kiválasztott dekor technikához hasonló árnyalatúra. Vigye fel egy rétegben, hengerrel vagy ecsettel. Hagyja száradni min. 4-5 órán keresztül. A dekor technika alkalmazása: A DECOR Crystal hatás eléréshez adja hozzá a DECOR Crystal effekttet a kikevert színárnyalatú festékhez, majd ecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli festékszóró segítségével vigye fel a már előkészített falfelületre. Amennyiben szükségesnek látja, vigyen fel egy második réteget is. Minden felvitt réteg körülbelül 6 óráos száradást igényel.



JUB | DECOR

Crystal

Crystal

CRYSTAL518E

CRYSTAL524G



CRYSTAL523E



CRYSTAL523F



CRYSTAL523G



CRYSTAL523H



CRYSTAL515E



CRYSTAL515F



CRYSTAL515G



CRYSTAL515H



CRYSTAL511E



CRYSTAL511F



CRYSTAL511G



CRYSTAL511H



CRYSTAL524E



CRYSTAL524F



CRYSTAL524G



CRYSTAL524H



CRYSTAL516E



CRYSTAL516F



CRYSTAL516G



CRYSTAL516H



CRYSTAL512E



CRYSTAL512F



CRYSTAL512G



CRYSTAL512H



CRYSTAL525E



CRYSTAL525F



CRYSTAL525G



CRYSTAL525H



CRYSTAL517E



CRYSTAL517F



CRYSTAL517G



CRYSTAL517H



CRYSTAL513E



CRYSTAL513F



CRYSTAL513G



CRYSTAL513H



CRYSTAL526E



CRYSTAL526F



CRYSTAL526G



CRYSTAL526H



CRYSTAL518E



CRYSTAL518F



CRYSTAL518G



CRYSTAL518H



CRYSTAL514E



CRYSTAL514F



CRYSTAL514G



CRYSTAL514H



CRYSTAL527E



CRYSTAL527F



CRYSTAL527G



CRYSTAL527H



CRYSTAL519E



CRYSTAL519F



CRYSTAL519G



CRYSTAL519H




CRYSTAL528E



CRYSTAL528F



CRYSTAL528G



CRYSTAL528H



CRYSTAL520E



CRYSTAL520F



CRYSTAL520G



CRYSTAL520H



CRYSTAL529E



CRYSTAL529F



CRYSTAL529G



CRYSTAL529H



CRYSTAL521E



CRYSTAL521F



CRYSTAL521G



CRYSTAL521H



CRYSTAL530E



CRYSTAL530F



CRYSTAL530G



CRYSTAL530H



CRYSTAL522E



CRYSTAL522F



CRYSTAL522G



CRYSTAL522H

